




Allgemeine Technische Informationen zu Spiralbohrer

Spiralbohrer mit Zylinderschaft / Kegelschaft




Schneidteil



φ = Querschnittenwinkel (Psi)
 σ = Spitzwinkel (Sigma)

Winkel an den Schneiden



Als betrachteter Schneidpunkt ist die Schneidenebene gewählt.

Sonderanschliffe

Form A	Form B	Form C	Form D	Form E
Ausgespitzte Querschnitte	Ausgespitzte Querschnitte mit korrigierter Hauptschneide	Kreuzanschliff	Anschliff für Grauguß	Zentrumschneide